

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	174	Landratsamt Dachau	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	174	Landratsamt Dachau	
Betreiber	[Name]	Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co.KG		
Standort	[Bezeichnung]	Ziegelei		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Pellheimer Straße		
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zum Brennen keramischer Erzeugnisse > 75t		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	2.10.1/ G / E		

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	13.11.2025	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]		X		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Bescheid vom 29.08.2024	
	Anforderungsliste [X]	X	Stand 12.11.2024	
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Unzureichendes Umweltmanagementsystem. Als Beispiele wurden wiederholt betriebliche Änderungen errichtet und in Betrieb genommen ohne vorherige Anzeige, Messberichte nicht rechtzeitig vorgelegt und erforderliche Nachweise nicht rechtzeitig vorgelegt.	Vorlage eines Umweltmanagementkonzeptes mit Eintragung der erforderlichen Aufgaben, den einzuhaltenden Fristen und den zuständigen Ansprechpartnern.	15.01.2026		