

**Anlage 1 zum Überwachungsprogramm des Landratsamtes Dachau für den Bereich Immissionsschutz**

Name / Firma	Standort	Straße / Ortsteil	Anlagen (in der Anlage nach Art. 3 Nr. 3 der IE- RL durchgeführte, unterschiedliche Tätigkeiten)	Nr. Anhang I IE-RL (in der Anlage durchgeführte Tätigkeiten)	Nr. 4. BImSchV  Anlagenteile und Neben- einrichtungen	Überwachung der Einleitung durch das Wasser- wirtschaftsamt	Über- wachungs- Turnus Anlage (Monate)	Nächster Über- wachungs- termin (spätestens)
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG	85221 Dachau	Pellheimer Str. 17	Ziegelei	3.5	2.10.1	Nein	12	11.2019
Johann Kreitmair	85250 Altomünster	Unterzeitlbach	Halten und Aufzucht von Mastgeflügel	6.6.a	7.1.3.1	Nein	36	11.2020
Peter Fink Gesellschaft für intelligente Entsorgung mbH	85221 Dachau	Theodor-Heuss-Str. 111	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	5.5	8.12.1.1	Nein	36	12.2019
Protectus Betriebsentsorgung Probsteder	85258 Weichs	Gewerbering 7	Zwischenlager für gefährliche Abfälle	5.5	8.12.1.1	Nein	36	11.2021
Reichenspurner Recycling GmbH	85238 Petershausen	Industriering 23	Zwischenlager für bes. überw. Abfällen	5.5	8.12.1.1	Nein	36	11.2021
Ziegel Leonhard Helfer	85221 Dachau	Brucker Str. 78	Ziegelei	3.5	2.10.1	Nein	36	10.2021