

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	174	Landratsamt Dachau	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	174	Landratsamt Dachau	
Betreiber	[Name]	Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co.KG		
Standort	[Bezeichnung]	Ziegelei		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Pellheimer Straße		
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	X
Anlage	[Bez.]	Anlage zum Brennen keramischer Erzeugnisse > 75t		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	2.10.1/ G / E		

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	28.11.2018	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]		X		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	12.07.1994 (TOI und II), 07.02.2006 (TOI), 10.05.2013(Umstellung Erdgas), 18.09.2013 (TOI), 15.05.2015 (Schleifanlage II), 18.05.2015 (Deinkingschlamm), 11.08.2015 (Mengenänd. Zuschlagstoffe), 16.12.2015 (TOII/RNV), 21.12.2015 (WEA), 31.05.2017 (Schleifanlage I)	
	Anforderungsliste [X]	X	Stand 08.12.2017	
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL